

RELAZIONE SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE


2A A.S 2017/2018

LUOGHI PUBBLICI:

Municipio: Abbiamo notato che il municipio ha l'ingresso a livello strada, l'accesso a tutto l'edificio è garantito ai disabili, non ci sono cartelli adeguati per segnalare un ingresso secondario per i disabili e non ci sono rampe fisse o mobili per facilitare gli accessi. L'ascensore rispetta le norme della legge.



Sede vigili: l'ingresso è a livello strada, non è garantito l'ingresso a tutto l'edificio, ci sono cartelli adeguati per segnalare un ingresso secondario per i disabili, non sono presenti però rampe fisse o mobili per facilitare gli accessi.



Scuola primaria: l'ingresso è a livello strada, l'accesso a tutto l'edificio è garantito, l'ascensore rispetta le misure della legge italiana. Ci sono cartelli adeguati per segnalare rampe fisse per facilitare gli accessi.




Scuola secondaria: ha l'ingresso a livello strada, l'accesso a tutto l'edificio è garantito ai disabili, non ci sono cartelli adeguati per segnalare un ingresso secondario per i disabili e ci sono rampe fisse o mobili per facilitare gli accessi. L'ascensore rispetta le norme della legge.



Stazione: l'ingresso è a livello strada, l'accesso a tutto l'edificio è garantito, ma non c'è un ascensore. Non ci sono cartelli adeguati per segnalare un ingresso per i disabili e non ci sono rampe fisse o mobili che facilitano l'ingresso però c'è un ingresso secondario a livello strada.



Chiesa: L'ingresso non è a livello strada però c'è una rampa fissa, l'accesso a tutto l'edificio è garantito, non c'è un ascensore perché la chiesa non dispone di un piano secondario, non ci sono cartelli per segnalare un ingresso secondario.



Ufficio postale: l'ingresso non è a livello però c'è un ingresso secondario segnalato con due rampe fisse, l'ingresso a tutto l'edificio è garantito, l'ufficio non ha un ascensore perché c'è un solo piano.



ALTRI LUOGHI E STRUTTURE: banche: la banca UniCredit in via XXIV maggio non possiede un ingresso a livello strada, però sono presenti cartelli per segnalare un ingresso secondario per i disabili. Qualche anno fa era presente una rampa mobile, adesso c'è una rampa fissa nel retro della struttura.

Parcheggi vicino a luoghi pubblici: abbiamo notato che l'ingresso è a livello strada.

Marciapiedi: non sono a livello strada, ma tuttavia sono anche presenti delle piccole rampe.

Negozi: l'ingresso non è a livello strada e non ci sono ne cartelli adeguati per segnalare un ingresso secondario, ne rampe fisse o mobili per facilitare l'accesso.

Un' indagine particolare sui negozi è descritta in una presentazione successiva.